

## Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou



Návrhová část

GARÁŽE NA HLINKÁCH



## 1 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ

V lokalitě garážových stání Na Hlinkách je navrhována rekonstrukce povrchu přístupových komunikací. Stávající povrch cest bude nahrazen polopropustnou dlažbou nebo štěrkovými rošty pro podporu plošného vsakování dešťové vody přes tyto technické prvky. Stabilita a stálost cesty bude zajištěna osazením prefabrikovaných prvků (plastových nebo betonových) ve tvaru roštů, které vytvářejí nosnou konstrukci. Mezery v těchto konstrukcích budou vysypány propustným materiálem jako je písek, štěrk, nebo propustná zemina.

## 2 DŮVOD REALIZACE OPATŘENÍ

V současné době dochází k přímému odvádění dešťových vod do kanalizace bez jejich využití. Tyto vody místy narušují nezpevněný povrch komunikace. Vzhledem ke vhodným místním podmínkám je

možné docílit významné eliminace odtoku dešťových vod do kanalizace.



*Příjezdová cesta - štěrkové rošty*

Zdroj: <https://www.ecoraster.cz>



*Příjezdová cesta – zatravněvací dlažba*

Zdroj: <https://www.estav.cz>



*Příjezdová cesta – polopropustná dlažba*

Zdroj: [https://twitter.com/Chumchalova\\_M](https://twitter.com/Chumchalova_M)





Vozovka -  
šterkové rošty /  
polopropustná dlažba


Vozovka - šterkové rošty  
/ polopropustná dlažba

Vozovka - šterkové rošty  
/ polopropustná dlažba

Vozovka - šterkové rošty  
/ polopropustná dlažba

Vozovka - šterkové  
rošty / polopropustná  
dlažba

Vozovka - šterkové  
rošty / polopropustná  
dlažba




### 3 ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Níže jsou uvedeny orientační parametry opatření, jejichž přesné stanovení bude možné až na základě podrobnějšího rozpracování a místního inženýrsko-geologického průzkumu.

#### Polopropustné povrchy parkovišť a vozovek

Celková plocha 3 700 m<sup>2</sup>  
 Orientační investiční náklady 5 200 tis. Kč





## 4 ÚZEMNÍ STŘETY

Územní střety byly hodnoceny na základě územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace města. Územní střety nebyly zjištěny a navrhované opatření je v souladu s ÚPd. Navrhovaná opatření musí respektovat stávající trasy veřejného osvětlení.

## 5 MAJETKOPRÁVNÍ SITUACE

Opatření se nachází na pozemcích p. č. 3115/22, 3115/28, 3115/27 a 3115/18 v k.ú. Týnec nad Sázavou. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města.

## 6 PŘÍLOHY

- Grafická část:
  - Vzorové příčné profily navrhovaných opatření

